



Pilot Garage Oto Ekspertiz

2023

444 1 242 pilotgarage.com

EKSPERTİZ PAKETLERİMİZ

FİYAT LİSTESİ

<p>303 NOKTA</p> <p>FIRST CLASS Kaliteli Seçim, Ayrıcalıklı Hizmet</p> <p>★★★★★★★★</p> <p>5500 TL</p> <p>YOL YARDIMI HEDİYE</p> <p>TST3805 Standartlarında Aracın Motor Mekanik Kontrolleri, Mekanik Alt Kontrolleri, İç ve Dış Kontrolleri, OBD Arıza Tespit Elektronik Kontrolleri, Boya kaporta Kontrolleri, Dyno Test Motor Performans Kontrolleri, Fren Test, Süspansiyon Test, Yanal Kayma Test Kontrolleri kapsamlı bir şekilde yapılmaktadır.</p>	<p>206 NOKTA</p> <p>BUSINESS Kaliteli ve Güvenilir Hizmet</p> <p>★★★★★</p> <p>4250 TL</p> <p>YOL YARDIMI HEDİYE</p> <p>TST3805 Standartlarında Aracın Motor Mekanik Kontrolleri, Mekanik Alt Kontrolleri, İç ve Dış Kontrolleri, OBD Arıza Tespit Elektronik Kontrolleri, Boya Kaporta Kontrolleri, Dyno Test Motor Performans Kontrolleri, Fren Test, Süspansiyon Test, Yanal Kayma Test Kontrolleri kapsamlı bir şekilde yapılmaktadır.</p>	<p>167 NOKTA</p> <p>BOLD CLASS Bakış Açınızı Değiştir, Daha Geniş ve Detaylı!</p> <p>★★★★</p> <p>3100 TL</p> <p>TST3805 Standartlarında Aracın Motor Mekanik Kontrolleri, Mekanik Alt Kontrolleri, İç ve Dış Kontrolleri, OBD Arıza Tespit Elektronik Kontrolleri, Boya Kaporta Kontrolleri, Dyno Test Motor Performans Kontrolleri, Fren Test, Süspansiyon Test, Yanal Kayma Test Kontrolleri kapsamlı bir şekilde yapılmaktadır.</p>	<p>50 NOKTA</p> <p>EKO CLASS Ekonomik ve Net Sonuçlar</p> <p>★★</p> <p>2750 TL</p> <p>TST3805 Standartlarında Aracın Motor Mekanik Kontrolleri, Mekanik Alt Kontrolleri, Boya Kaporta Kontrolleri, Dyno Test Motor Performans Kontrolleri, yapılmaktadır.</p>	<p>MINİ EKSPERTİZ KAPORTA PAKETİ</p> <p>1800 TL</p> <p>Mini Pratik Kontroller</p> <p>24 BOYA KAPORTA KONTROLLERİ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.501 Sase 2.525 Sase 3.Podye Sol 4.Podye Sağ 5.Amortisör Kulesi Sol 6.Amortisör Kulesi Sağ 7.501 Üst Direk 8.525 Üst Direk 9.501 Ön Direk 10.501 Kapı Orta Direk 12.501 Kapı Orta Direk 13.501 Arka Çamluk 14.501 Arka Çamluk 15.501 Arka Çamluk 16.501 Arka Çamluk 17.501 Arka Çamluk 18.501 Arka Çamluk 19.501 Arka Çamluk 20.501 Arka Çamluk 21.501 Arka Çamluk 22.501 Arka Çamluk 23.501 Arka Çamluk 24.501 Arka Çamluk 	<p>MINİ EKSPERTİZ MOTOR PAKETİ</p> <p>1800 TL</p> <p>Mini Pratik Kontroller</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DYNO MOTOR PERFORMANS TESTİ 2. DYNO MOTOR PERFORMANS TESTİ 3. DYNO MOTOR PERFORMANS TESTİ 4. DYNO MOTOR PERFORMANS TESTİ 5. DYNO MOTOR PERFORMANS TESTİ 6. DYNO MOTOR PERFORMANS TESTİ 7. DYNO MOTOR PERFORMANS TESTİ 8. DYNO MOTOR PERFORMANS TESTİ 9. DYNO MOTOR PERFORMANS TESTİ 10. DYNO MOTOR PERFORMANS TESTİ 11. DYNO MOTOR PERFORMANS TESTİ 12. DYNO MOTOR PERFORMANS TESTİ 13. DYNO MOTOR PERFORMANS TESTİ 14. DYNO MOTOR PERFORMANS TESTİ 15. DYNO MOTOR PERFORMANS TESTİ 16. DYNO MOTOR PERFORMANS TESTİ 17. DYNO MOTOR PERFORMANS TESTİ 18. DYNO MOTOR PERFORMANS TESTİ 19. DYNO MOTOR PERFORMANS TESTİ 20. DYNO MOTOR PERFORMANS TESTİ 21. DYNO MOTOR PERFORMANS TESTİ 22. DYNO MOTOR PERFORMANS TESTİ 23. DYNO MOTOR PERFORMANS TESTİ 24. DYNO MOTOR PERFORMANS TESTİ
<p>35 BOYA KAPORTA KONTROLLERİ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Amortisör Kulesi Sağ 2.Amortisör Kulesi Sol 3.Arka Panel 4.Arka Tampon 5.Bağaj İç Havuz Sacı 6.Celik/Gamze/Çoçukler 7.Günes Yantığı 8.Kaput Kılıfı 9.01 Panel 10. Ön Tampon 11.Podye Sağ 12.Podye Sol 13.501 Arka Çamluk 14.501 Arka Çamluk Davlumbaz 15.501 Arka Çamluk Kilit Karşılığı 16.501 Arka Kapı İç Filleri 17.501 Arka Kapı Orta Direk 18.501 Ön Çamluk Davlumbaz 19.501 Ön Direk 20.501 Ön Kapı İç Filleri 21.501 Sase 22.501 Üst Direk 23.501 Üst Sesi 24.501 Alt Marsiyel 25.501 Arka Çamluk Davlumbaz 26.501 Arka Çamluk Kilit Karşılığı 27.501 Arka Kapı İç Filleri 28.501 Kapı Orta Direk 29.501 Ön Çamluk Davlumbaz 30.501 Ön Direk 31.501 Ön Kapı İç Filleri 32.501 Sase 33.501 Üst Direk 34.501 Üst Sesi 35.501 Taban Sacı 	<p>9 FREN TEST KONTROL</p> <ol style="list-style-type: none"> + 84.8A5 Kontrol + 85.Bağlantı Noktaları + 86.El Freni Değerleri + 87.Fren Kaliper Kontrolü + 88.Fren Servosu (Westinghouse) Kontrolü + 89.5ağ Arka Fren Değerleri + 90.5ağ Ön Fren Değerleri + 91.501 Arka Fren Değerleri + 92.501 Ön Fren Değerleri + 93.Emniyet Kemeri Hava Yastığı + 94.Koltuk Mandeni Hava Yastığı + 95.5ağ Perde Hava Yastığı + 96.501 Perde Hava Yastığı + 97.Sürücü Diş Hava Yastığı + 98.Serbest Hava Yastığı (Direksiyon Simidi) + 99.Yaya Hava Yastığı (Kaput) + 100.Yoku Diş Hava Yastığı + 101.Yoku Yan Hava Yastığı (On Panel) <p>16 LASTİK KONTROLLERİ</p> <ol style="list-style-type: none"> + 227.4A4 Sisteminin Geçiş + 228.Anfritü Ölçümü + 229.Direksiyon Yağ Durumu + 230.Spor Bölgesinde Duman + 231.Enjektörler + 232.Fren Hidroliği + 233.Fren Hidroliği Yağ Durumu + 234.Çatle Görülebilen Kayışlar + 235.Hidrolik Direksiyon Yağ + 236.İnterkol Perdeği + 237.Fren Hava Boruları + 238.Kilime Soğutma Boruları + 239.Kilime Soğutma Perdeği + 240.Motor Elektrik Testi ve Kabloları + 241.Motor Soğutma + 242.Motor Soğutma Ses + 243.Motor Soğutma Kapağı + 244.Motor Ses İzolasyonu + 245.Motor Soğutma Suyu Durumu + 246.Motor Üst Kapak Kompresyon Buhan + 247.Motor Yağ Durumu + 248.Motor Yağ Kapağı + 249.Radyatör Perdeği + 250.3ağ Kule Bilyeleri + 251.Suğutma Fanları + 252.Suğutma Suyu Kaçağı + 253.Sol Kule Bilyeleri + 254.Sanzaman Vites Çeçlieri + 255.Çizik/Çamur/Çoçukler + 256.Turbo Yağ Kaçağı + 257.Ölçümler + 258.Arkası + 259.Ölçümler + 260.Ölçümler + 261.Başın Sencörü + 262.Dijital Kilime Elektronik Ecu/Obd Arıza Kaydı + 263.Direksiyon Kumanda Elektronikleri + 264.Gösterge Paneli Elektronikleri + 265.Hava Yastığı (Airbag) Çarpma Sencörü + 266.Hava Yastığı Elektronik Ecu/Obd Arıza Kaydı + 267.Kameraalar + 268.Kilime Kontrol Paneli Elektronikleri + 269.Motor Elektronik Ecu/Obd Arıza Kaydı + 270.Multi Media + 271.Dinamik Sanzaman Elektronik Ecu/Obd Arıza Kaydı + 272.Park Sencörü + 273.Radyo + 274.Sırtı Devri Dircnci + 275.Yal Bölgesiyani <p>21 SUSPANSİYON TEST SONUCU</p> <ol style="list-style-type: none"> + 276.Alt Bağlantı + 277.Amortisör Mill + 278.Ana Yal + 279.Bağ. Tipi + 280.Durumları (Torsyon) + 281.Denge Çubukları + 282.Tekerlek Bilyaları + 284.Torsiyon Burç ve Denge Kolları + 285.Viraj Z Rotları + 286.Valekt Hortumları 	<p>26 MOTOR MEKANİK KONTROLLER</p> <ol style="list-style-type: none"> + 78.Sunroof Perde + 79.Arka Perde + 80.Pedal Lastikleri Ypranma + 81.Ana Dügümleri + 82.85 Ayna Motorları + 83.Aksesuar Kontrolü + 84.5ağ Ön Kapı Döşemesi + 85.501 Ön Direk + 86.501 Ön Kapı Döşemesi + 87.Sol Arka Kapı Döşemesi + 88.Ver Döşemesi + 89.5ağ Ön Direk + 90.501 Ön Direk + 91.Arka Çamluk + 92.Kilime Kontrol Dügümleri + 93.İç Koltuk + 94.501 Ön Direk + 95.501 Ön Direk + 96.501 Ön Direk + 97.501 Ön Direk + 98.501 Ön Direk + 99.501 Ön Direk + 100.Torpido Ön Panel + 101.Torpido Kapağı + 102.Emniyet Kemeri + 103.Direksiyon Simidi + 104.Vites Kolu + 105.Tavan Ayası + 106.Dinamik + 107.Güneşlikeri + 108.Koltuk Mekanizmaları + 109.Koltuk Döşemeleri + 110.Çizik/Çamur/Çoçukler + 111.Ölçümler + 112.Kilime Hava Üfleme Izgaraları + 113.Ölçümler + 114.Aks Kökükleri + 115.Taban Plastik Bakalitleri + 116.Motor ve Sanzaman Alt Takozlar + 117.Arıza Sanzamanı Sızdırmazlık + 118.Rot Baskı + 119.Rot Baskı + 120.Motor Muhafaza + 121.Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı + 122.Sanzaman Aksamında Yağ Kaçağı + 123.Fren Horturları + 124.Egzoz Sistemi + 125.Aks + 126.Motor Kartar Muhafazası + 127.Direksiyon Kutusu + 128.Direksiyon Pompası + 129.Direksiyon Kökükleri + 130.Ön Diskler + 131.Arka Diskler + 132.Ön Balatalar + 133.Arka Balatalar + 134.Amortisörler + 135.Akslar + 136.Saft + 137.Alt Rotüller + 138.Rot Başları + 139.Rot Milleri + 140.Ön Salınacaklar + 141.Arka Salınacaklar + 142.Dinamik Burçları + 143.Amortisör Üst Takozları + 144.Motor Takozları + 145.Viraj Z Rotları + 146.Tekerlek Bilyaları + 147.Ön Direk Ses + 148.Arka Düzende Ses 	<p>29 İÇ KONTROLLER</p> <ol style="list-style-type: none"> + 69.5ağ Ön Kapı Döşemesi + 70.501 Ön Kapı Döşemesi + 71.5ağ Arka Kapı Döşemesi + 72.501 Arka Kapı Döşemesi + 73.Yer Döşemeleri + 74.5ağ Ön Koltuk + 75.501 Ön Koltuk + 76.Arka Koltuk + 77.Söğutme Sistemi Kilime + 78.Kırmızı Kontrol Dügümleri + 79.Kumanda Kontrol Dügümleri + 80.Gösterge Ön Panel + 81.Sunroof + 82.Sillecek Kolu + 83.Sırtı Kolu + 84.Far Kolu + 85.Torpido Ön Panel + 86.Torpido Kapağı + 87.Emniyet Kemeri + 88.Direksiyon Simidi + 89.Vites Kolu + 90.Ölçümler + 91.Tavan Döşemesi + 92.Ölçümler + 93.Koltuk Mekanizmaları + 94.Koltuk Döşemeleri + 95.Kol Dayama + 96.Tavan El Tutacakları + 97.Kilime/Hava Üfleme Izgaraları + 98.Diferansiyel Yağ Kaçağı + 99.Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı + 100.Sanzaman Aksamında Yağ Kaçağı + 101.Fren Horturları + 102.Egzoz Sistemi + 103.Aks + 104.Motor Kartar Muhafazası + 105.Direksiyon Kutusu + 106.Direksiyon Pompası + 107.Direksiyon Kökükleri + 108.Ön Diskler + 109.Arka Diskler + 110.Ön Balatalar + 111.Arka Balatalar + 112.Amortisörler + 113.Akslar + 114.Saft + 115.Alt Rotüller + 116.Rot Başları + 117.Rot Milleri + 118.Ön Salınacaklar + 119.Arka Salınacaklar + 120.Dinamik Burçları + 121.Amortisör Üst Takozları + 122.Motor Takozları + 123.Viraj Z Rotları + 124.Tekerlek Bilyaları + 125.Ön Düzende Ses + 126.Arka Düzende Ses 	<p>24 BOYA KAPORTA KONTROLLERİ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Amortisör Kulesi Sağ 2.Amortisör Kulesi Sol 3.Arka Panel 4.Arka Tampon 5.Bağaj İç Havuz Sacı 6.Celik/Gamze/Çoçukler 7.Günes Yantığı 8.Ölçümler 9.Ön Tampon 10.Ön Direk 11.Podye Sol 12.501 Arka Çamluk 13.501 Arka Çamluk Davlumbaz 14.501 Arka Çamluk Kilit Karşılığı 15.501 Arka Çamluk 16.501 Arka Çamluk 17.501 Arka Çamluk 18.501 Arka Çamluk 19.501 Arka Çamluk 20.501 Arka Çamluk 21.501 Arka Çamluk 22.Taban Sacı 23.Bağaj İç Havuz Sacı 24.Çizik/Çamur/Çoçukler <p>6 MEKANİK ALT KONTROLLERİ</p> <ol style="list-style-type: none"> 33.Diferansiyel Yağ Kaçağı 34.Egzoz Sistemi 35.Fren Horturları 36.Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı 37.Motor Kartar Muhafazası 38.Sanzaman Aksamında Yağ Kaçağı <p>11 MOTOR MEKANİK KONTROLLERİ</p> <ol style="list-style-type: none"> 39.Egzoz Bölgesinde Duman 40.Enjektörler 41.Fren Hidroliği Yağ Durumu 42.Göze Görülebilen Kayışlar 43.Sanzaman Vites Çeçlieri 44.Motor Soğutma Sistemi 45.Motor Soğutma Suyu Durumu 46.Motor Üst Kapak Kompresyon Buhan 47.Motor Yağ Durumu 48.Motor Yağ Kaçağı 49.Suğutma Suyu Kaçağı <p>1 SORGULAMALAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 50.Borç Sorgulama 	<p>24 BOYA KAPORTA KONTROLLERİ</p> <ol style="list-style-type: none"> + 147.Dijital Kilime Elektronik Ecu/Obd Arıza Kaydı + 148.Motor Elektronik Ecu/Obd Arıza Kaydı + 149.Hava Yastığı Elektronik Ecu/Obd Arıza Kaydı + 150.ABS/ESP/ESR Fren Elektronik Ecu/Obd Arıza Kaydı + 151.Dinamik Sanzaman Elektronik Ecu/Obd Arıza Kaydı + 152.2Aki + 153.Radyo + 154.Park Sencörü + 155.Multi Media + 156.Direksiyon Kumanda Elektronikleri + 157.Kilime Kontrol Paneli Elektronikleri + 158.Ölçümler Paneli Elektronikleri + 159.Yal Bölgesiyani + 160.Kameraalar <p>6 DYNO MOTOR PERFORMANS TESTİ</p> <ol style="list-style-type: none"> 25.Dinamik Basın Balataları 26.Dinamik Bilyalarınada Ses 27.Krank Keçeri 28.Sarı Dinamosu 29.Tork Konvertörü 30.Turbo Basınç Kontrolü 31.Valekt Kaçağı 32.Yakıt Sistemi
<p>İLAVE HİZMETLER</p> <p>Blok Çatlık ve Aşınma Testi 900,00 TL Tramer -Km Sorgulama 400,00 TL Tek Sorgulama (Her Değişen için) 150,00 TL</p> <p>Conta Yanık Testi 800,00 TL OBD Cihaz Sorgulama 750,00 TL</p> <p>2150 TL TEKNİK OLANAK VE İMKANLARA GÖRE İSTEĞE BAĞLI YAPILMAKTADIR.</p> <p>BU FİYATLAR MERKEZİMİZİN ÖN GÖRDÜĞÜ STANDART FİYATLARDIR. PAKETLER VE FİYATLAR BAYİLERİMİZDE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİBİLİR.</p> <p>NOT:PAKETE EK 4X4 DYNO TEST AYRICA 750 TL ÜCRETLENDİRİLİR</p>					
<p>HER HAKKI SAKLIDIR PİLOT GARAJE A.Ş. FİYATLARI DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="2240 1393 2382 1587"> <p>Motor Performans</p> </div> <div data-bbox="2418 1393 2560 1587"> <p>Mekanik Alt Kontrolleri,</p> </div> <div data-bbox="2595 1393 2738 1587"> <p>Boya Kaporta</p> </div> <div data-bbox="2773 1393 2915 1587"> <p>Süspansiyon</p> </div> <div data-bbox="2951 1393 3093 1587"> <p>Lastik Kontrol</p> </div> <div data-bbox="3129 1393 3271 1587"> <p>Fren Test</p> </div> <div data-bbox="3307 1393 3449 1587"> <p>Km Kontrol</p> </div> <div data-bbox="3484 1393 3556 1587"> <p>OBD CİHAZI</p> </div> </div> <p>DIKKAT : Bu form müşterinin talebi üzerine sadece kaporta boya kontrollerinin sonuçlarını içeren bir bilgilendirme formudur. TST3805 standartlarını kapsamaz. Noterlerde yasal ekspertiz raporu olarak kullanılamaz.</p> <p>DIKKAT : Bu form müşterinin isteği üzerine düzenlenmiş olup aracın motor durumunu gösterir. TST3805 ekspertiz raporu standartlarını kapsamaz. Noterlerde yasal ekspertiz raporu olarak kullanılamaz.</p> <p>01.01.2023</p>					

NOT: + İŞARETİ BİR ÖNCEKİ PAKETLE ARASINDAKİ FARKLI NOKTALARI BELİRTMEKTEDİR.

